



\*Andre plasseringer og anbefalt utførelse av radonmembran er angitt på egne tegninger.

**NB!** Løsningen forutsetter telesikker byggegrunn.  
Frostsikring av fundamentet må vurderes.

B	Tittelfelt + div. tekst	SG	HH	10.06.2011
A	Diverse detaljer og tekst	ADA	-	03.03.2008
Ind.	Rev. gjelder	Sign.	Kontr.	Dato

Tegningen viser:

Uisolert ringmur for garasjer, boder o.l. Gulv på grunn med løs Leca og betongplate. Vertikalsnitt.

Saint-Gobain Byggevarer as  
Brobekkveien 84  
Postboks 216 Alnabru  
0614 Oslo  
Tlf.: 22 88 77 00  
Fax: 22 64 54 54

Ringmur  
Tegningnr.: RIN-051  
Målestokk: 1:10  
Tegn.dato: 19.10.2006  
Sign: ADA  
Kontrollert: HH

For mer informasjon om Leca konstruksjoner se  
[www.weber-norge.no](http://www.weber-norge.no) og Leca Teknisk Håndbok.

e-post: [info@weber-norge.no](mailto:info@weber-norge.no)  
web: [www.weber-norge.no](http://www.weber-norge.no)

**weber**  
SAINT-GOBAIN

Indeks:

**B**